

市営住宅における吹付けアスベスト等（※1）の使用実態について

平成29年6月30日時点

表1) 居室等（※2）において吹付けアスベスト等が確認された市営住宅

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
1 北下條住宅	蕪崎市藤井町北下條120-1	S52	A~G	居室、台所、便所、住戸内廊下天井	済	封じ込め工事（※3）H4以前 囲い込み工事（※4）H18	最上階には使用されていません
2 祖母石住宅	蕪崎市下祖母石2086-1	S55	A・C	居室、台所、便所、住戸内廊下天井	済	封じ込め工事（※3）H4以前 囲い込み工事（※4）H18	最上階には使用されていません

※北下條住宅・祖母石住宅とも

表2) 居室等以外の箇所（※5）において吹付けアスベスト等が確認された市営住宅

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
1 北下條住宅	蕪崎市藤井町北下條120-1	S52		集会所	済	封じ込め工事（※3）H4以前	
2 祖母石住宅	蕪崎市下祖母石2086-1	S55		消火栓ポンプ室	無		通常立ち入らない箇所

表3) 管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った市営住宅

団地名	所在地	管理開始年度	住棟番号	対策工事の内容（部位、講じた措置）	対策工事	対策工事実施年度	備考
1 該当なし							
2							

（※1）吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

（※2）居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

（※3）「封じ込め工事」・・・アスベスト含有吹付け材を固着・固定化して周囲への飛散を防ぐ工事。なお文書の保存年限を経過しているため正確な工事年月は不明です。

（※4）「囲い込み工事」・・・アスベスト含有吹付け材を板等で囲い飛散を防ぐ工事

（※5）バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分（共用廊下、共用階段、機械室等）、共同施設（集会所、駐車場等）