

令和3年度 橋梁点検結果一覧表(その1)

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	竣工年月	橋長(m)	幅員(m)	桁下高さ(m)	橋梁形式	橋梁種別	調査方法	損傷状況※1																健全性の診断			備考
											床版	主桁(主構)	主桁以外	下部工	支承	落橋防止	防護柵	地覆	舗装	伸縮装置	照明	排水施設	その他	部材毎最大(判定区分)	前回判定区分(判定区分)	橋梁毎(判定区分)				
1	0410	入戸野橋	市道円野2号線	1976年12月	282.5	4.8	8.0	PC橋	床版橋	点検車	6,7,8,18,23-B	6,7,8-C1,18,23-B	6-C1,7,8,12,23-B	17-M,6,7,8,12,23,26-B	24-M,2,23-B		3-M,1,5,17,23-B	6,7,8,23-B	14,15,23-B	17-C1,19,23-B		4,24-M,23-B		II	II	II				
2	0570	中島2号橋	市道葦崎75号線		3.3	15.3	1.1	RC橋	床版橋	地上	6,20-C1,7,23-B			7,23-B				23-B	15-C1					II	I	II	床版の貫通ひび割れが要因の可能性大			
3	0750	原橋	市道穂坂21号線		7.3	4.8	5.0	PC橋	床版橋	点検車	8-A			6,7,8,12,23-B			5,23-B	7-B	17-M	20-B		24-M		II	I	I				
4	0770	女夫橋	市道穂坂44号線		8.6	5.5	3.5	RC橋	床版橋	梯子	6,7,8,23-B			6,7,8,23-B			5-M,1,17-B	6,23-B	17-M,15-B	17,23-B				II	I	I				
5	0900	三之蔵沢上橋	市道穂坂67号線		9.4	5.2	3.2	RC橋	床版橋	梯子					24-M		5-B		17-M			8-B		II	II	I	支承周りの土砂詰り			
6	0910	お寺橋	市道穂坂68号線	1984年3月	15.4	5.3	4.5	鋼橋	床版橋	点検車		13-C1,23-B,1,5-A	1-B,5-A	17-M,6,23-B	1,5-B		5,23-B	6,7,8-B	14-M,15-A	13,20-C1,1-B				II	II	II				
7	0940	出口橋	市道穂坂75号線		11.4	4.6	5.0	PC橋	床版橋	点検車	8-C1	6-C1,8-B		8,23-B	24-M		3-M,23-B,5-A	20-B	17-M,14-B,15-A			24-M		II	II	II				
8	0960	権現沢上橋	市道穂坂77号線		12.5	4.9	2.5	鋼橋	床版橋	梯子	5-A,7,17,23-B	5-B,1-A		6,7,8,17,23-B	1,5-C1,3-M		1,5,17-B	1,5,7-B	14-M,15-B	17-B		1,5-B		II	II	II				
9	0970	宮下橋	市道穂坂81号線	1976年11月	14.0	8.2	3.4	鋼橋	床版橋	梯子	11-C1,8-B	1,5-B	5-B	6,7,8,23-B	1,5-C1,24-M		5,23-B	6-B	14,15-B	1-B				II	II	II				
10	0980	穂坂81-1号橋	市道穂坂81号線		5.9	7.9	1.6	RC橋	床版橋	地上	8-C1,6,7,23-B			6,8-B			5,23-B	6-B	17-A					II	I	II	床版の貫通ひび割れが要因の可能性大			
11	1020	穂坂95-1号橋	市道穂坂95号線		6.1	7.0	2.3	RC橋	床版橋	梯子	7-C1						5-B	23-M,6,8-B	15-C1,14-M					II	I	II	床版のかぶり不足が要因の可能性大			
12	1050	金山橋	市道藤井10号線		10.5	5.2	3.2	PC橋	床版橋	梯子		23-B			24-M		3-M,5,23-B							II	II	I	支承周りの土砂詰り			
13	1070	南下条中橋	市道藤井20号線		10.5	2.8	3.2	PC橋	床版橋	梯子		7-B		6,7-B			5-B			20-B				I	I	I				
14	1080	南下条上橋	市道藤井210号線		10.5	5.2	3.2	PC橋	床版橋	梯子				6,23-B			3-M,5,23-B	7,23-B						II	I	I				
15	1100	山本橋	市道藤井33号線		12.5	5.2	3.4	PC橋	床版橋	梯子	8-B	23-B		17-M,6-B			5,23-B			14-B				II	I	I				
16	1130	当麻戸1号橋	市道藤井53号線	1990年3月	11.6	5.2	3.0	PC橋	床版橋	梯子	8-B						5-A	6,7,8-B		17,20-B		24-A		I	I	I				
17	1170	駒井上野坂下1号橋	市道藤井70号線	1990年3月	11.5	5.2	3.0	PC橋	床版橋	梯子				6,23-B			5-A		14-M			24-M		II	I	I				
18	1240	榎田1号橋	市道中田18号線		8.5	4.8	3.0	PC橋	床版橋	梯子					24-A		5,23-B			14,17-M				II	II	I	支承周りの土砂詰り解消			
19	1290	後地橋	市道中田33号線		3.5	3.1	1.5	RC橋	床版橋	地上	23-B						1,5-A							I	I	I				
20	1320	中田51-1号橋	市道中田51号線		9.0	5.7	1.6	鋼橋	床版橋	地上	7-C1,8,11,17-B	1-C1,5-B	5-B	17-M,7,8-B	1,5-C1,24-M		1,2,5,17,23-B	23-M,6,7-B	17-M,15-B	20-C1		5,24-M,1-A		II	II	II				
21	1390	三ツ石下橋	市道穴山49号線		10.4	2.6	0.7	PC橋	床版橋	地上		23-B			24-A		1,5-M,23-B			17-M				II	II	I	支承周りの土砂詰り解消			
22	1450	仁反田下橋	市道円野5号線		6.0	4.0	2.0	PC橋	床版橋	地上		23-B		23-B				6,7,23-B		17,20-B				I	I	I				
23	1550	北原橋	市道円野29号線		5.1	4.8	3.0	RC橋	床版橋	梯子	6-B			7-A			5,17,23-B	-	14-B,17-A					I	I	I				
24	1590	山田橋	市道清哲11号線		6.5	6.9	1.7	RC橋	床版橋	地上	6,7,8,23-B			7,8-B			23-B,5-A	6,23-B	17-M,15-B					II	I	I				
25	1600	上北原橋	市道清哲12号線		5.0	6.0	1.4	RC橋	床版橋	地上	6,7-B			7-B			23-B,5-A							I	I	I				
26	1620	神之木橋	市道清哲31号線		5.9	6.5	2.1	その他	床版橋	梯子	7,23-B			23-B			7,23-C1	7,23-C1	14,15-B					II	I	I				
27	1630	水上橋	市道清哲31号線		22.6	2.9	3.7	その他	床版橋	梯子	17-B		17-C1	23-C1,17-B	17-C1,24-M		5,23-A		17-M,14,15-B	20-B				II	II	II				
28	1640	堅沢橋	市道清哲35号線	1979年3月	23.1	5.0	2.3	鋼橋	床版橋	梯子	13-C1,8,23-B	13-C1,1,5-B	1,5-B	17-M,6-B		5,16,23,25-C1,24-M,1-B	5-B	6,7-B	17-M,15-B	20-C1,17-M,1-B		5-M,1,8-B		II	I	II	A1側の遊間異常が要因の可能性大			
29	1700	白沢下橋	市道神山25号線		11.3	5.2	2.3	PC橋	床版橋	梯子				7-B			23-B,5-A	23-B	15-A	20-B		24-M		II	I	I				
30	1730	御堂橋	市道神山36号線		10.1	7.2	2.5	RC橋	床版橋	梯子	6-A,8-B			6-B			5,23-B							I	I	I				
31	1790	山口下橋	市道旭24号線		8.4	4.8	2.0	鋼橋	床版橋	梯子	17-M,7,11-B	1,5-B	5-B	6-B		5-C1,3,24-M,1-B	23-B,5-A		17-M	20-C1,23-B		5-M,1-A		II	II	II				
32	2080	中河原跨道橋	市道中田53号線	1998年	88.8	3.0	4.5	その他	特殊橋梁	リトラ	1,5,7-B	17-M,1,5-B		5,7-B,1-A	1,5-B		5-B,1-A	1,5-B	15-B					II	I	I				
33	2090	真葛下橋	市道龍岡1号線	1998年12月	35.5	9.8	4.0	鋼橋	床版橋	点検車	11-C1,8-B			17-M,6,7,12,23-B				7-B	15-B	24-M		4-M,20-B		II	II	II				
34	2170	甘利沢橋	市道神山39号線	1964年2月	31.7	6.2	2.7	PC橋	床版橋	梯子			7,8,17,18,23-B,6-A	6,7,8-B	1,5-C1,24-M		1,5,7,8,17,23-B,6-A	6,7,12,17,23-B		20-C1,6-B				II	II	II				
35	2290	原山橋	市道神山2号線	2004年2月	11.5	10.4	4.5	PC橋	床版橋	リトラ				6-B			6-B		14,17-M,15-B	23-M		4-M		II	I	I				
36	2320	戸沢下橋	市道神山2号線	2003年3月	104.2	9.8	5.5	鋼橋	床版橋	点検車	8,11-C1	5-B,1-A	5-B,1-A	6,8-B			5-A	6,7,8-B	14,17-M,15-B		24-M			II	I	II	地覆からの水の進入が要因の可能性大			
37	2330	三井沢橋	市道神山2号線	2001年10月	18.5	8.2	2.4	PC橋	床版橋	梯子	8-B								6,19-B					II	I	I				
38	2340	神山2-2号橋	市道神山2号線		5.7	7.3	2.5	RC橋	床版橋	地上	6-A			23-B			23-M,5-B		17-M	20-B				II	I	I				
39	2350	寺沢上橋	市道神山2号線	1999年3月	8.0	8.2	3.4	PC橋	床版橋	梯子				6-B	24-M			6,8-B	17-M	20-B				II	I	I				
40	2370	小武川大橋	市道神山2号線	2009年9月	158.9	8.2	6.5	鋼橋	床版橋	点検車	11-C1,8-B	17-M,5-A		6,7,8-B			23-M	6-B	17-M	23-B		4-M,17-B		II	I	II	乾燥収縮が要因の可能性大			
41																														
42																														
43																														
44																														
45																														
46																														
47																														
48																														
49																														
50																														

赤は進行している、または新たな損傷を示す。

※1:表-1に記載の対策区分と表-2に記載の損傷の種類番号で表記。【例】5-C1は、『防食機能の劣化-予防保全の観点から速やかに補修を行う必要がある』ことを示す。

表-1 対策区分の判定区分

対策区分	判定の内容
A	点検の結果から損傷は認められないか損傷が軽微で補修を行う必要がない。
B	状況に応じて補修を行う必要がある。
C1	予防保全の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
C2	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
E1	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2	その他、緊急対応の必要がある。
M	維持工事に対応する必要がある。
S1	詳細調査を行う必要がある。
S2	追跡調査の必要がある。

表-2 損傷の種類

番号	損傷名	番号	損傷名
1	腐食	14	路面の凹凸
2	亀裂	15	舗装の異常
3	ゆるみ・脱落	16	支承の機能障害
4	破断	17	その他
5	防食機能の劣化	18	定着部の異常
6	ひびわれ	19	変色・劣化
7	剥離・鉄筋露出	20	漏水