

韮崎市内通学路の要対策箇所一覧

【韮崎小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	市道（韮崎）1号線	韮崎市富士見ヶ丘地内	幅員も狭く、横断歩道も無いため危険である。	拡幅改良工事の実施(平成25年度完了予定)
2	市道（韮崎）2号線	韮崎市本町三丁目（韮崎本町南郵便局前の横断歩道）	スピードを出してくる車が多く、横断するのに危険である。	カラー舗装化による注意喚起
3	市道（韮崎）67号線	韮崎市本町四丁目3712～3065-1	道路沿いに大型水路があり転落する可能性があり危険である。	防護柵の設置
4	市道（韮崎）5号線	韮崎市中央町、本町二丁目地内	道路幅員が狭く歩道が無く危険である。	カラー舗装（グリーンベルト）化
5	市道（韮崎）9号線	韮崎市若宮一丁目（若宮一丁目交差点）	幅員も狭く、横断歩道も無いため危険である。	交差点改良工事の実施（H24年度予定）
6	市道（韮崎）6号線	韮崎市岩下地区～上ノ山地区	道路幅員が狭く、カーブもあり危険である。	待避所の設置
14	県道茅野北杜韮崎線	韮崎市水神二丁目（青坂三叉路の交差点）	一旦停止線で停止せずに進入する車輛あり。	路面表示による注意喚起

【穂坂小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
7	市道（穂坂）33号線	韮崎市穂坂町宮久保地内	側溝に蓋が無く転落の危険がある。	側溝整備（蓋設置）及び注意喚起
15	県道島上条宮久保絵見堂線	韮崎市穂坂町三沢地内	側溝に蓋が無く危険。	当面減速マーク、区画線設置で対応 今後側溝整備を検討
16	県道韮崎昇仙峡線	韮崎市穂坂町柳平地内	路側帯が狭く歩道スペースが確保できない。	路肩整備（側溝に蓋設置）検討

【韮崎北東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
8	市道（穴山）3号線	韮崎市穴山町石水（県営韮崎団地西）	落石や倒木の危険がある。	法面保護工の実施
9	市道（穴山）3号線	韮崎市中田町小田川（国道141号～県営韮崎団地）	農業用水路の水門があり転落の危険がある。	道路拡幅改良工事の予定あり
10	市道（中田）1号線	韮崎市中田町中条（中田公民館付近）	農業用水路に蓋や柵が無く危険である。	防護柵の設置について検討
11	市道（藤井）6号線	韮崎市藤井町坂井 北東小学校南側	歩道が無く、交通量も多く危険である。	歩道の設置について検討
17	県道島上条宮久保絵見堂線	韮崎市藤井町駒井（絵見堂交差点）	信号待ちのスペースが狭い。	交差点改良実施中

【甘利小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
12	市道（大草）2号線	韮崎市大草町上条東割（羽根坂）	樹木が多く日中でも薄暗い、また歩道やガードレールが無い	地元自治会と連携し除草及び伐採
13	市道（旭）76号線	韮崎市大草町上条東割（永岳寺北）	道路幅員が狭く歩道が無い。交通量が多く危険である。	待避所の設置
18	県道北原下条南割線	韮崎市大草町上条東割（JA梨北東側カーブ）	歩道がなく見通しが悪い。	路面表示、注意看板設置
19	県道北原下条南割線	韮崎市大草町上条東割地内	歩道スペースが狭小。	路面に注意喚起表示予定
20	県道甘利山公園線	韮崎市大草町若尾（県道北原下条南割線との交差点）	信号機もなく、見通しが悪い交差点。	区画線、注意看板の設置
21	県道甘利山公園線	韮崎市龍岡町若尾新田～大草町若尾	歩道が無い場所があり危険。	歩道設置（L≒900m）を検討