

◇令和5年度通学路合同安全点検実施一覧

No.	学校名	地区名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	合同点検立会い関係者					
1	穂坂小	穂坂町	JA梨北穂坂支店から倭文神社までの道路	道路幅が狭く、カーブが多いことから、見通しが悪い。また、急な下り坂でもあるので、自動車がスピードを出して走ってくることもあり、非常に危険である。	中北建設事務所		穂坂小	穂坂小PTA		教育委員会
2	葦崎北西小	清哲町	葦崎南アルプス中央線	道路幅が狭く、すれ違う車があると、児童の歩行する範囲がせばまり、自動車との接触が考えられる。歩道の設置を要望したい。	中北建設事務所		葦崎北西小	葦崎北西小PTA		教育委員会
3	甘利小	大草町	県道北原下条南割線の歩道(子の神社付近)	県道北原下条南割線にはタンガロイ付近まで歩道が整備されているが、歩道を歩行者優先になるように、フラット化に改良整備をしてもらいたい。 また、歩道の草や子の神社付近は木などが歩道に張り出してきていて、子どもたちがそれをよけるために車道に出てしまって危険なため、木の伐採と草かりをお願いしたい。	中北建設事務所		甘利小	甘利小PTA	建設課	教育委員会