

令和6年度 橋梁点検結果一覧表（その1）

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	竣工年月	橋長 (m)	幅員 (m)	桁下高さ (m)	橋梁形式	橋梁種別	調査方法	損傷状況※1										健全性の診断		技術的な詳細結果（健全部）				備考					
											床版	主桁（主橋）	主桁以外	下部工	支保	落橋防止	防護柵	地盤	舗装	伸縮装置	照明	排水施設	その他	部材有最大 （判定区分）	橋梁母 （判定区分）	橋梁母 （判定区分）		活荷重 等級	地盤	出水用 水門	その他	
2	0020	大坪橋	並崎4号線	1976	12.78	12.95	3.6	PC橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	8-B	6-A		7-B, 23-A	24-B		17-A, 23-A		15-B	17-A				I	II	I	A	A	A	A	17：鉄の付着、伸縮装置埋没	
3	0030	富士見下橋	並崎6号線	不明	12.86	6.81	3.5	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	7-B	1-B, 5-B	1-B, 5-B	8-B, 14-M, 23-B	1-B, 7-B, 24-M		1-B, 3-M, 5-B, 23-B	14-A, 15-B	15-B			1-B, 5-B	1-B, 5-B	II	II	II	A	B	A	A		
4	0040	更科橋	並崎6号線	1972	145	7.3	5.6	PC橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	7-B, 8-B, 11-B, 17-M	6-C1, 7-B, 8-C1, 12-B, 17-M, 23-A	6-B, 7-B, 8-B, 17-M		24-M		1-B, 3-M, 5-B, 12-A, 23-A	7-B, 8-B	7-B, 15-B	6-B, 15-B, 19-A, 23-B		1-B, 4-M, 5-B, 23-M		II	III	II	A	A	A	A	17：すす汚れ、落着き、不法占拠	
5	0050	岩下前田橋	並崎6号線	不明	4.8	4.73	1.6	RC橋	一般的な桁橋、床版型	地上	7-C1, 11-B, 17-C1			6-B, 12-B, 23-B			5-B, 23-B	6-B, 7-B, 8-B, 17-M	15-M				23-A		II	II	II	B	A	A	A	17：土砂堆積、豆板、異物混入・腐食
7	0070	総現沢橋	穂坂1号線	1997	16.6	6.2	5.0	PC橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	7-B, 8-B, 23-B			6-B			6-B, 7-B, 8-B	14-M, 15-B, 17-M				24-A		II	I	I	A	A	A	A	17：土砂堆積	
9	0090	穂坂1-1号橋	穂坂1号線	不明	6.4	7.1	1.0	RC橋	一般的な桁橋、床版型	地上	7-C1, 12-B						1-B, 5-B, 23-B		15-M						II	II	II	B	A	A	A	17：土砂堆積
12	0120	坂井坂下1号橋	摩井9号線	不明	12.93	14.23	5.3	PC橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	8-B	23-B		6-C1, 7-B			23-B	7-A	14-M, 15-B, 17-M				7-B	II	II	II	A	B	A	A	その他：緑石 17：土砂堆積	
13	0130	坂井坂下2号橋	摩井9号線	不明	5.56	13.3	1.8	BOX	溝橋	地上	8-B, 11-C1			6-B, 7-B, 8-B, 12-B			23-B		15-B, 17-M						II	II	II	B	A	A	A	17：土砂堆積
14	0140	宮沢川橋	摩井9号線	1986	40	10.25	11.0	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	11-B, 8-B	5-B		23-B			1-B, 5-B, 23-M	7-B	14-M, 15-B, 17-M	1-B, 5-B		24-A		II	I	II	A	A	A	A	17：土砂堆積	
43	048	一ツ谷斗橋	並崎26号線	不明	3.4	3	0.6	RC橋	一般的な桁橋、床版型	地上	7-C1, 17-B			6-B, 12-B, 17-B				23-B	14-A, 15-A, 17-A						II	II	II	B	A	A	A	17：土砂堆積、橋面の汚れ、残材
50	0550	夏目原橋	並崎73号線	不明	12.12	4.23	1.7	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	地上	1-B, 5-B, 7-B, 17-B	5-B	5-B	7-B	1-C1, 5-C1, 24-M			7-B	23-B	17-C1, 24-M		1-B, 5-B		II	II	II	B	B	A	A	17：日地材などのずれ、脱落、残材	
51	0560	中島1号橋	並崎75号線	不明	13.55	3.53	3.1	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	7-B, 8-B, 11-B, 17-B	1-B, 5-B	5-B	6-B, 14-M, 23-B	1-M, 1-M, 1-M		4-A, 5-B, 23-B	7-B, 12-B	14-M, 15-B, 23-B	24-B			1-B, 5-B	II	II	II	A	B	A	A	17：豆板	
53	0580	留裏橋	並崎79号線	1973	12.02	5.63	3.2	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	7-B	1-C1, 5-C1	5-B	6-B, 7-B, 17-M, 24-M	1-B, 3-C1, 5-M, 16-C1, 24-M		1-B, 5-B, 23-B	14-A, 15-M, 17-M, 23-A	17-M			1-B, 5-B, 8-B	23-M	II	II	II	A	B	A	A	その他：橋名板 17：日地材などのずれ、脱落、不法占用、土砂堆積、豆板	
54	0590	富士見上橋	並崎82号線	不明	12.56	4.82	3.0	PC橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	8-B	6-C1, 7-B, 8-B		8-B, 23-B	19-B, 23-B		1-B, 5-B, 23-M	6-B, 12-B, 23-B	14-M, 15-B			24-A	1-B, 5-B	II	II	II	B	A	A	A		
55	0600	中島4号橋	並崎84号線	不明	5.08	5.24	0.9	RC橋	一般的な桁橋、床版型	地上	11-C1			6-B, 7-B, 12-B, 17-B					14-M, 15-A					II	II	II	B	A	A	A	17：空欄、豆板、残材	
57	0620	道喜橋	並崎95号線	1974	13.56	5.66	3.4	PC橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	8-B	6-C1, 7-C1		6-B, 7-B, 23-B			3-B, 5-B, 23-B	6-B, 7-B, 8-B, 12-B	14-M, 15-M, 17-M			24-A		II	II	II	B	A	A	A	17：土砂堆積	
65	0700	中島5号橋	起崎115号線	不明	12.03	2.18	3.0	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	1-B, 5-B, 8-B	1-B, 5-B	5-B	6-B, 7-B, 17-B, 23-B	1-B, 3-C1, 5-B		7-A, 23-B	8-B, 14-M, 15-M, 17-B, 23-B	1-B, 5-B, 23-B				II	II	II	A	B	A	A	17：異物混入、土砂堆積		
74	0790	水源上橋	穂坂47号線	不明	9.42	4.32	3.2	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	7-B, 11-C1	1-B, 5-B	5-B	6-B, 7-B, 12-B, 14-M, 17-B, 23-B	1-B, 5-B		1-B, 5-B, 23-B	6-B, 7-B	15-B	24-B		1-B, 5-B, 24-B		II	II	II	B	A	A	A	17：異物混入	
75	0800	お寺橋	穂坂51号線	不明	11.43	4.84	3.4	PC橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	8-B	6-C1		6-B, 7-B, 17-B, 20-B, 23-B				15-B	14-A			1-B, 5-B	1-B, 5-B	II	II	II	B	A	A	A	17：豆板	
77	0820	古森上橋	穂坂54号線	2000	11.34	5.15	2.7	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	7-B, 8-B, 11-B, 17-B	1-B, 5-B	1-B, 5-B	6-B, 7-B, 17-M	1-C1, 5-B, 23-M		5-B, 23-B	6-B, 7-B	8-B, 15-B, 17-M	24-M				II	II	II	B	A	A	A	17：土砂堆積、鋼材の露出	
78	0830	古森下橋	穂坂55号線	不明	7.5	4.33	2.9	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	梯子	7-B, 8-B, 11-B, 17-B	1-B, 5-B	1-B, 5-B	6-B, 7-B, 17-M, 23-B	1-C1, 5-C1, 16-C1		7-B	15-B				17-B, 23-B, 24-B		II	II	II	A	B	A	A	17：防護柵なし（判定区分なし）、日地材などのずれ、脱落、豆板、土砂堆積、残材	
79	0840	お寺上橋	穂坂57号線	1980	10.46	4.77	4.8	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	7-B, 11-B, 17-B	1-B, 5-B		6-C1, 7-B, 17-M, 23-B	6-C1, 7-B, 17-M, 23-B		1-B, 5-B, 23-B	8-B	14-M	14-M, 5-B				II	II	II	B	B	A	A	17：土砂堆積	
80	0850	三之蔵橋	穂坂58号線	1978	50.65	4.82	15.1	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	7-B, 8-B, 11-B	1-B, 5-B, 17-M	1-B, 5-B	6-C1, 7-C1, 8-C1, 11-B, 17-M, 23-B	1-B, 5-B, 6-C1, 17-M, 23-M		1-B, 5-B, 23-B	6-B	14-M, 15-M	23-B, 24-M		1-B, 5-B, 24-A		II	II	II	A	B	A	A	17：土砂堆積、不法占拠	
81	0860	山崎橋	穂坂60号線	不明	8.11	5.08	4.5	RC橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	7-C1, 11-B, 17-B	7-C1	7-B	6-B, 7-B, 17-M, 23-C1	1-B, 5-B, 7-C1, 24-M		6-B, 7-B, 12-B, 17-C1, 23-B	15-M, 17-M					II	II	II	B	B	A	A	17：防護柵の高さ不足、土砂堆積、ハチの巣、豆板		
82	0870	三之蔵橋	穂坂60号線	1980	7.6	5.21	4.7	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	7-B, 11-B, 17-B	1-B, 5-B	17-B, 17-B	6-B, 7-B, 17-M, 23-B	1-C1, 5-C1		1-B, 3-M, 5-B, 23-B	6-B, 7-B, 17-B	14-M, 15-B	17-B, 23-B		1-B, 5-B		II	II	II	B	A	A	A	17：豆板、日地材などのずれ、脱落、型枠の残置、仮設材の残置、資材の残置、土砂堆積	
98	1040	岩根橋	摩井7号線	不明	117.5	3.7	8.3	PC橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	7-B, 8-B, 11-B, 17-B	6-B, 7-B, 8-B, 12-B, 17-B, 23-B	6-B	6-B, 7-B, 12-B, 23-B	6-B		1-B, 3-M, 5-B, 23-B	6-B, 23-B	7-B, 14-M, 15-B	6-B, 17-M, 23-B, 24-B		1-B, 5-B	II	I	I	A	A	A	A	17：日地材などのずれ、脱落、鳥の巣、残材、落着き		
106	1120	給見堂橋	摩井44号線	不明	8.08	4.26	2.5	RC橋	一般的な桁橋、床版型	地上	7-C1, 8-B, 11-B, 12-B, 17-B			6-B, 7-B, 8-B, 20-B	17-B		1-B, 5-B, 23-B	7-B, 12-B	15-M, 17-M					II	II	II	B	A	A	A	17：土砂堆積、異物混入	
220	2410	更科歩道橋	並崎6号線	1999	145	3.8	5.6	鋼橋	一般的な桁橋、床版型	点検車	8-B, 11-B, 17-M	5-A	1-B, 5-B	6-B, 7-B, 8-B, 17-M	23-B			1-B, 5-B, 23-B	14-A, 15-B			17-M		II	I	II	A	A	A	A	17：蜂の巣、鳥のふん等、給水管の外れ、不法投棄	

※1：表-1に記載の対照区分と表-2に記載の損傷の種類とを照合して、【例】5-C1は、『防食機能の劣化-予防保全の観点から速やかに補修を行う必要がある』ことを示す。

※は進行している、または新たな損傷を示す。

表-1 対照区分の判定区分

対照区分	損傷の内容
A	点検の結果から損傷は認められないか損傷が軽微で補修を行う必要がない。
B	状況に応じて補修を行う必要がある。
C1	予防保全の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
C2	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修を行う必要がある。
E1	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2	その他、緊急対応の必要がある。
H	維持工費を削減する必要がある。
S1	近距離通行を行う必要がある。
S2	道路通行の必要がある。

表-2 損傷の種類

番号	損傷名	番号	損傷名
1	腐食	14	路面の凹み
2	亀裂	15	舗装の剥離
3	ゆるみ・脱落	16	支保の機能障害
4	部材	17	その他
5	防食機能の劣化	18	定着部の腐食
6	ひび割れ	19	変形・劣化
7	腐食・剥離	20	腐食・剥離
8	腐食・剥離	21	異常なたわみ
9	抜け落ち	22	変形・欠損
10	コンクリート部材の損傷	23	土砂溜り
11	ほねびひび割れ	24	早期発見設備
12	その他	25	排水・移動・傾倒
13	設置異常	26	落石

※：コンクリート部材の損傷（コンクリート）：部材の損傷、剥離、変形、剥離、その他、剥離などです。

表-3 判定区分（健全性の診断）

区分	健全	劣化
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	劣化	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から、補修を要することが多い状態。
III	劣化	道路橋の機能に支障が生じている可能性があり、早期に補修を要すべき状態。
IV	劣化	道路橋の機能に支障が生じている可能性が高く、緊急に補修を要すべき状態。

区分	健全	劣化
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	劣化	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から、補修を要することが多い状態。
III	劣化	道路橋の機能に支障が生じている可能性があり、早期に補修を要すべき状態。
IV	劣化	道路橋の機能に支障が生じている可能性が高く、緊急に補修を要すべき状態。

表-4 健全性の診断と対照区分との一般的な対応※2

区分		対策区分
I	健全	A、B
II	予防保全段階	C1、M
III	早期処置段階	C2
IV	緊急措置段階	E1、E2

表-5 補修要否の状況

区分	補修要否の状況
A	何らかの状況が生じる可能性は低い
B	致命的な状況となる可能性は低いものの何らかの状況が生じる可能性がある
C	致命的な状況となる可能性がある

※2 健全性の診断と対照区分の判定は、あくまでそれぞれの定義に基づいて独立して行うことが原則であるが、一般的な対応を示している。

番号	橋梁番号	橋梁名	路線名	竣工年月	橋長 (m)	幅員 (m)	桁下高さ (m)	橋梁形式	橋梁種別	調査方法	損傷状況表1														健全性の診断			残存状況評価結果（橋全体）					備考	
											床版	主桁（主橋）	主桁以外	下部工	支保	落橋防止	防護柵	地盤	舗装	特設設置	照明	排水施設	その他	部材毎最大 （判定区分）	橋梁毎 （最悪判定区分）	判定区分	活荷重	地震	湧水・ 出水	その他				
7	0080	馬背川 1 号橋	穂坂1号線	不明	5.8	4.94	2.4	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B			6-B, 7-B, 12-B, 23-B, 25-B				6-B, 7-B, 23-B	15-M, 17-M					1-B	Ⅱ	I	I	A	A	A	A	17:主砂堆積、木材の残置、主砂流出		
9	100	下新屋下橋	穂坂3号線	不明	6.4	7.4	3.0	PC橋・BOX	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-B	7-B, 17-B		6-B, 7-B, 20-B				23-B	7-B	15-M, 17-M					1-B, 5-B	Ⅱ	I	I	A	A	A	A	17:主砂堆積、豆板	
10	110	藤井橋	藤井1号線	1983	15.46	12.8	4.2	PC橋	一般的な桁橋、床版橋	点検車		6-B, 7-B	7-B	6-B, 6-B, 10-B, 23-B				2-B, 3-B, 5-B, 23-B	7-B, 23-B	14-A, 15-M				7-A	Ⅱ	I	I	A	A	A	A	その他：縁石		
14	320	若宮上橋	苗崎9号線	不明	11.42	6.16	2.8	PC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-B	6-B, 7-B, 8-B		6-B, 20-B, 23-B				1-B, 5-B, 23-B	6-B, 7-B, 12-B	7-B, 14-M, 15-B, 23-B				24-B	1-B, 5-B, 24-B	Ⅱ	I	I	A	A	A	A		
16	510	本町三丁目2号橋	苗崎60号線	不明	6.84	4.4	1.1	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上	7-B, 17-B			6-B, 7-B, 8-B, 20-B, 23-B	17-M			1-B, 5-B	6-B, 7-C1	14-M, 15-B						Ⅱ	I	Ⅱ	A	A	A	A	17:豆板、主砂堆積	
17	520	本町三丁目1号橋	苗崎60号線	不明	2.4	5.03	0.9	RC橋・鋼橋	一般的な桁橋、床版橋	地上	1-B, 5-B, 7-B	1-M, 5-B		6-B, 7-B, 23-B, 26-B				5-B, 23-B		14-B, 15-B						I	I	I	A	A	A	A		
18	540	中島3号橋	苗崎64号線	不明	12.05	4.52	3.6	RC橋・鋼橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	8-B, 17-B	7-B		7-B, 6-B, 14-B, 17-B	20-B			3-B, 23-B	6-B, 7-B, 8-B	15-M	14-B, 24-B						Ⅱ	I	I	A	A	A	A	17:残材、型枠の残置、残材の跡
25	630	苗崎95-1号橋	苗崎95号線	不明	2.7	7.5	1.0	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上	8-B, 11-B			6-B, 7-B, 12-B, 17-B				1-B, 5-B	23-B	15-B, 14-A						I	I	I	A	A	A	A	17:型枠の残存	
26	640	振扇橋	苗崎97号線	不明	5.56	6.31	2.2	RC橋	一般的な桁橋、床版橋	地上	7-B, 11-B			7-B, 17-M, 20-B, 23-B				1-B, 3-B, 5-B, 23-B	7-B, 23-B	15-B				1-B	Ⅱ	I	Ⅱ	A	A		A	17:残材、不法占用、豆板		
27	650	学校橋	苗崎97号線	1981	10.49	6.71	3.2	PC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子		17-B, 23-B		6-B, 7-B, 17-B				1-B, 3-A, 5-B, 23-B	6-B, 7-B, 20-B	14-M	23-B			6-B, 24-A	1-A, 5-A, 20-B	Ⅱ	I	I	A	A	A	A	その他：橋名板(かな)、落架物 17:仮いす、目地材などのずれ、脱落	
28	670	新地1号橋	苗崎102号線	不明	2.77	4.06	1.4	RC橋・石桁橋	一般的な桁橋、床版橋	地上	7-B, 11-B			7-B					6-B	14-M, 15-M, 17-M						Ⅱ	I	I	A	A	A	A	17:主砂堆積	
39	1060	清水橋	藤井17号線	不明	13.12	5.2	3.5	PC橋	一般的な桁橋、床版橋	梯子	7-B, 8-B			6-B, 17-B, 23-B				1-B, 5-B, 23-B	7-B	7-B, 14-M, 15-M, 23-B						Ⅱ	I	I	A	A	A	A	17:仮設材残置、主砂堆積	
40	1110	八幡橋	藤井43号線	1990	10.																													

赤は進行している、または新たな損傷を示す。

表-3 判定区分（健全性の診断）

表-5 構成要素の状態

区分	想定する状況
A	何らかの変状が生じる可能性は低い
B	致命的な状態となる可能性は低いものの何らかの変状が生じる可能性がある
C	致命的な状態となる可能性がある

・鋼：オレンジ色の鋼板 コンクリート：灰色の鋼板、共通：紫色の鋼板、その他：鋼板なしで示す