

◇令和6年度通学路合同安全点検実施一覧

No.	学校名	地区名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	合同点検立会い関係者				
					国交省	建設課 建設土木担当	学校	PTA	教育委員会
1	葦崎東中学校	一ツ谷	一ツ谷交差点の交通島	交通量が多いため、防護柵(硬いポール等)の安全対策が必要。	国交省	建設課 建設土木担当	葦崎東中学校	葦崎東中学校PTA	教育委員会
2	葦崎西中学校	下祖母石	シミズヤガソリンスタンド前の信号	赤信号になっていることに気が付かず、止まらない車がある。手前に「この先信号あり」の看板設置を希望。	国交省	建設課 建設土木担当	葦崎西中学校	葦崎西中学校PTA	教育委員会
3	葦崎北東小学校	藤井町	学校西、テクノクリーン前	道路西側のアスファルトが崩れてきている。		建設課 建設土木担当	葦崎北東小	葦崎北東小PTA	教育委員会
4	葦崎北東小学校	藤井町	当麻戸神社北、テクノクリーン西側の道路を上がった斜面	坂の途中でガードレールのないところがあり、児童が落下する危険がある。 また、周辺の竹の木などが荒れた状態。		建設課 建設土木担当	葦崎北東小	葦崎北東小PTA	教育委員会