○小中学校の耐震診断実施状況及び結果の公表について

地震防災対策特別措置法第六条の二の２に基づき、小中学校の耐震診断実施結果について公表します。
（平成２３年９月７日現在）

学校名		構造	階数	建築年月	保有面積	新耐震基準	耐震診断・改修状況						備考
							診断済	0.3未満に○	未実施	診断済	補強不要	補強済み	
韮崎小学校	校舎	RS	3	平成16年10月28日	5,765	○							
	屋内運動場	S	1	昭和57年 3月 1日	1,100	○							
穂坂小学校	校舎	S	2	平成 5年11月 1日	2,442	○							
	屋内運動場	S	1	平成 6年 3月 1日	964	○							
韮崎北東小学校	校舎	RS	2	平成 2年 8月 1日	5,637	○							
	屋内運動場	S	1	平成 2年 3月 1日	992	○							
韮崎北西小学校	校舎	RS	3	昭和52年10月 1日	3,424		○			○		○	補強実施（H13）
	屋内運動場	S	1	昭和53年 3月 1日	741		○			○	○		診断実施（H12）
甘利小学校	校舎	RS	2	昭和57年12月 1日	5,189	○							
	屋内運動場	R	1	昭和58年 3月 1日	1,210	○							
韮崎西中学校	校舎	R	3	平成19年11月15日	7,438	○							
	屋内運動場	R	1	平成20年11月15日	1,800	○							
韮崎東中学校	校舎	RS	3	平成12年11月 1日	7,218	○							
	屋内運動場	S	1	平成13年12月 1日	1,674	○							